

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2018) 第 268 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵州省贵阳市喜来登酒店

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2018年11月20日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳喜来登酒店	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵州省贵阳市	采样日期	2018年11月02日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2018年11月07日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2018年11月07日至 2018年11月14日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:

主检员:

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【贵州省贵阳市喜来登酒店】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



38 楼烟罩清洗前



38 楼烟罩施工中



38 楼烟罩清洗后



38 楼管道清洗前



38 楼管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



38楼风扇清洗前



38楼风扇清洗后



38楼挡板清洗前



38楼挡板清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩施工中



西厨房烟罩清洗后




西厨房管道施工中



西厨房管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231


网址：www.gzxcjz.com




宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后




员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



净化器内部清洗前



净化器内部施工



净化器内部清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



3楼平台风机清洗前



3楼平台风机清洗后



3楼平台净化器内部清洗前



3楼平台净化器内部施工



3楼平台净化器内部清洗后



3楼平台净化器清洗前



3楼平台净化器施工中



3楼平台净化器清洗后



3楼平台净化器清洗前



3楼平台净化器清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com