

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2017) 第 084 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵州省贵阳市喜来登酒店

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2018年06月23日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳喜来登酒店	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵州省贵阳市	采样日期	2018年06月18日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2018年06月22日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2018年06月23日至 2018年06月30日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:

主检员:

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【贵州省贵阳市喜来登酒店】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

部分清洗相片




38 楼烟罩清洗前




38 楼烟罩施工中



38楼烟罩清洗后



38楼风扇清洗前



38楼风扇清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩施工中



宴会厨房烟罩清洗后



烧腊间烟罩清洗前



烧腊间烟罩施工中




烧腊间烟罩清洗后



烧腊间风扇清洗前




烧腊间风扇清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩施工中



员工厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前




西厨房烟罩施工中



西厨房烟罩清洗后



西厨房挡板清洗前



西厨房挡板清洗后



明档烟罩清洗前



明档烟罩施工中



明档烟罩清洗后



净化器清洗前



净化器施工中



净化器清洗后



风机清洗前 1



风机施工 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



管道施工图 1



管道清洗后 1



管道施工图 2



管道清洗后 2