

烟道检测报告

报告编号 (NO) : GY---XCFW (2022) 第 127 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵州省贵阳市喜来登酒店

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2022年06月20日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳喜来登酒店	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵州省贵阳市	采样日期	2022年06月19日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2022年06月20日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2022年06月13日至 2022年06月19日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员: 陈政勇

主检员陈倩:

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【贵州省贵阳市喜来登酒店】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗中



西厨房灶台烟罩清洗中



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房管道清洗中



西厨房管道清洗后



宴会厨房烟罩清洗前 1



宴会厨房烟罩清洗后 1



宴会厨房烟罩清洗前 2



宴会厨房烟罩清洗后 2



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩施工中



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩施工中



中厨房烟罩清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



烧腊房管道洗前



烧腊管道清洗后



面点房烟罩清洗中



面点房烟罩清洗后



2楼明档烟罩清洗前



2楼明档烟罩清洗后



2楼明档管道顶部清洗前



2楼明档管道顶部清洗后



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



员工厨房风机机箱清洗前



员工厨房风机机箱清洗后



员工厨房风机机箱清洗中



员工厨房风机机箱清洗中



员工厨房净化器清洗前




员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器机箱清洗前




员工厨房净化器机箱清洗后



3楼平台风机清洗前 1



3楼平台风机清洗后 1




3楼平台风机清洗前 2




3楼平台风机清洗后 2



3楼平台风机施工中




3楼平台风机施工中



3楼平台净化器清洗前 1



3楼平台净化器清洗后 1



3楼平台净化器清洗中 2



3楼平台净化器清洗后 2



3楼平台净化器施工中




3楼平台净化器清洗中



3楼平台净化器机箱清洗前



3楼平台净化器机箱清洗后




3楼平台净化器清洗中



3楼平台净化器清洗中



出风口清洗前



出风口清洗后