

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：保利国际温泉酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2020年7月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

## 中厨房清洗图片



烟罩清洗前 1




烟罩施工中 1



烟罩清洗中 1



烟罩清洗后 1



防火板清洗前 1




防火板清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗中 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗后 2



排风扇清洗前



排风扇清洗后



管道清洗前



管道清洗后

## 宴会厨房清洗图片



烟罩清洗前 1



烟罩清洗中 1



烟罩清洗后 1



罩清洗后整体效果 1




烟罩清洗前 2



烟罩清洗中 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗后整体效果



排风扇清洗前



排风扇清洗后



管道清洗前 1



管道清洗后 2




管道清洗后 1




管道清洗后 2



烟罩外观清洗前



烟罩外观清洗后



挡油板清洗前



挡油板清洗后

## 西厨房清洗图片




烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗后



烟罩清洗后整体效果图



排风扇清洗前



排风扇清洗后




挡油板清洗前



挡油板清洗后

## 明档烟罩清洗图片



烟罩清洗前



烟罩清洗中





烟罩清洗后



挡油板清洗前



挡油板清洗中



挡油板清洗后



管道清洗前



管道清洗后



运水烟罩控制箱清洗前 1



运水烟罩控制箱清洗后 1



运水烟罩控制箱清洗前 2



运水烟罩控制箱清洗后 2



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



管道清洗前 1



管道清洗后 1



管道清洗前 2



管道清洗后 2



管道及风机清洗前



管道及风机清洗后



净化器清洗前 1



净化器清洗后 1



净化器清洗前 2



净化器清洗后 2



出风口清洗前



出风口清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 1359503513

