

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：保利国际温泉酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年5月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

# 中厨房清洗图片



烟罩清洗前 1



烟罩施工后 1



烟罩清洗中 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗前中



烟罩清洗中 1



烟罩清洗中



整体烟罩清洗后



防火板清洗后




防火板清洗后



排风扇清洗前



排风扇清洗后



管道清洗前



管道清洗后



新风管清洗前



新风管道清洗后



运水控制箱清洗前



运水控制箱清洗后

# 宴会厨房清洗图片



烟罩清洗前 1



烟罩清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗前 3



整体烟罩清洗中 3



排风扇清洗前 2




排风扇清洗后



管道清洗前 1



管道清洗后 1



管道清洗前 2




管道清洗后 2

# 西厨房清洗图片



烟罩清洗前 1




烟罩清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗中



烟罩清洗中



防火板清洗前



防火清洗后



排风扇清洗前



排风扇清洗后



管道清洗前



管道清洗后



# 明档烟罩清洗图片



烟罩清洗前



烟罩清洗后



防火板清洗



防火板清洗中



防火板清洗后



防火板清洗后




运水控制箱清洗前 1



运水控制箱清洗前 1



运水烟罩控制箱清洗前 2



运水烟罩控制箱清洗后 2



风机清洗前 1



风机清洗后



风机清洗前 2



风机清洗后 2



风机清洗前 3




风机清洗后 3



管道清洗前 4



管道清洗后 4



净化器清洗前 1



净化器清洗后 1



净化器清洗前 2



净化器清洗后 2



净化器施工中 2



净化器施工中 2

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 1359503513

