

海底捞火锅

排
油
烟
管
道
清
洗
证
明

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

清洗时间：2021 年 08 月 06 日

清洗门店：贵阳市云岩区鹿冲关路 1 号五层
001 号商铺

油烟管道清洗记录表

清洗单位：贵阳新派餐饮管理有限公司鹿冲关路分公司			
施工单位：贵阳新潮服务有限公司			
联系方式:96696231			
清洗范围	厨房排烟系统		
清洗时间	2021年08月06日	地点	贵阳鹿冲关路1号五层
清洗人	谭书荣. 王世昌 2人	记录人	陈倩
客户意见	满意（ ） 不满意（ ）		
投诉电话	13985000218		
双方签字	客户签字		
	施工单位签字		

海底捞贵阳 2021 年 08 月油烟清洗效果图



烟罩清洗中




烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗中



烟罩清洗中



防火板清洗前



防火板清洗后



管道清洗前



管道清洗后



管道清洗前



管道清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器机箱滤网清洗前



净化器机箱滤网清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

清洗方案

项 目	操作工艺	质量标准
抽 油 烟 罩	拆下运水烟罩的抽风扇叶放入化油剂浸泡，再用铲刀去除烟罩内硬化的油污，安排专业人员进入抽油烟罩的同步烟管铲除里面的油污，最后用钢丝球和清水擦亮同步烟管开口处和烟罩内的所有不锈钢位置。	所有风扇洗干净，烟罩内直观部位的地方达到 95%左右的干净程度，灶台、墙面干净，无明显油污。
油烟管道内部清洗	通过在管道隐蔽处开口，然后安排技术人员铲除里面的陈旧油污	除了管道内壁碳化处其余地方都清理干净。烟罩同步横管死角部位把油污铲掉，仅留下铲刀铲过的痕迹。
抽 风 机	安排专业技师，切开和风机相连的油烟管道，从管道进入风机内部，铲除风机扇叶上面的油污。	目视无明显叶片无厚重油污，仅留下少许铲刀刮过的痕迹，机箱内部死角部位无法清洗属于正常范围。
油烟净化器	将内机取出，放入除油剂中浸泡，再讲叶片上面的油污铲除。	油烟净化器扇叶干净，有少许清洗不彻底属于正常范围。

安全防火证明

今有贵阳新潮服务有限公司按照北京市经营单位（安全生产规定）
贵阳市云岩区鹿冲关路 1 号五层海底捞餐饮管理有限公司清洗排烟
系统一次，保证两个月 60 天内不发生火灾事故，如有因清洗排烟系
统引起的火灾事故发生，贵阳新潮服务有限公司全部承担，因电路老
化和油锅操作不当或过期，本公司不负责

负责人：卢英骐

2021 年 06 月 10 日