
油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：都匀伯爵花园酒店

施工单位：贵州汇德新潮信息服务有限公司

施工时间：2019年09月04日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

部分清洗相片



烟罩清洗前



烟罩清洗后



风机清洗前



风机清洗后



烟罩施工



风机施工中



风扇清洗前



风扇清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131