

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：中国工商银行（中华路支行）

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年11月20日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗前 1



烟罩清洗后 1




烟罩清洗前 2




烟罩清洗后 2



防火板清洗前



防火板清洗后



接油盘清洗前




接油盘清洗后



管道清洗前



管道清洗后



管道施工中



管道施工中



净化器清洗前



净化器清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机管叶轮清洗前



风机叶轮清洗后



风机机箱清洗前



风机机箱清洗后



风机施工中



风机施工中



施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131



