

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。


施工地点：贵阳花溪区福朋喜来登酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年12月22日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



员工厨房烟罩清洗前 1



员工厨房烟罩清洗后 1



员工厨房烟罩清洗前 2



员工烟罩清洗后 2



员工厨房烟罩清洗前 3



员工厨房烟罩清洗后 3



员工厨房管道清洗中 1



员工厨房管道清洗后 1



员工厨房管道清洗中 2



员工厨房管道清洗后 2



员工厨房烟罩施工中



员工厨房烟罩施工中



员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器机箱清洗前



员工厨房净化器机箱清洗后



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



四楼厨房烟罩清洗前 1



四楼烟罩清洗后 1



四楼烟罩清洗前 2



四楼烟罩清洗后 2



四楼烟罩施工前



四楼烟罩清洗后



四楼烟罩施工中




四楼烟罩施工中



四楼烧腊房烟罩清洗中



四楼烧腊房烟罩清洗后



四楼净化器清洗中



四楼净化器清洗后



四楼风机清洗前 1



四楼风机清洗后 1



四楼风机清洗前 2



四楼风机清洗后 2



四楼管道清洗前 1




四楼管道清洗后 1



四楼管道清洗前 2



四楼管道清洗后 2



二楼西厨房烟罩清洗前



二楼西厨房烟罩清洗后



二楼西厨房烟罩清洗中



二楼西厨房烟罩清洗中






二楼明档烟罩清洗前



二楼明档烟罩清洗后



二楼明档烟罩清洗前



二楼明档烟罩清洗后



二楼净化器清洗前



二楼净化器清洗前后



二楼净化器清洗前



二楼净化器清洗前后



二楼净化器机箱清洗中



二楼净化器机箱清洗后



二楼风机清洗前



二楼风机清洗后



二楼风机清洗前



二楼风机清洗后



二楼管道清洗前



二楼管道清洗后



顶楼管道清洗前 1



顶楼管道清洗后 1

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

