

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵阳栢顿酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2018年2月4日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



运水风扇清洗前



运水风扇清洗后



中厨房管道清洗前




中厨房管道清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房挡板清洗前



西厨房挡板清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器清洗后



垂直管道施工 1



垂直管道施工 2



垂直管道清洗后



主管道清洗前



主管道施工中



主管道施工后

（以上图片为部分清洗效果图，更多的图片我公司将以电子版的形式发送贵酒店指定的邮箱里面）

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131