

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：中国工商银行（水口寺支行）

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年12月05日

施工负责人：卢英骐


联系方式：96696231 13595035131




烟罩清洗前



烟罩清洗前




烟罩清洗前



烟罩清洗后




管道清洗前



管道清洗后



烟罩清洗中



管道清洗中



净化器清洗前




净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机叶轮清洗前



风机叶轮清洗后



风机叶轮清洗前




风机叶轮清洗后



风机机箱清洗前



风机机箱清洗后



风机箱施工中



净化器机箱施工中




楼顶竖管道清洗前




楼顶竖管道清洗后



墙面清洁中



地面清洗中



天花板清洗前



天花板清洗中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

