

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：保利温泉餐厅

施工单位：贵阳新潮服务有限公司


施工时间：2021年09月13日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗前




烟罩清洗后



烟罩施工中



烟罩施工中



防火板风轮清洗前



防火板风轮清洗中



管道清洗前




管道清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后




管道清洗前



管道施工中



烟罩清洗中



风轮清洗中

贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 1359503513

