

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵安新区北斗湾酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2020年11月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩施工



烟罩施工



烟罩施工



眼罩施工



防火板施工



防火板施工



管道清洗前



管道清洗后



管道清洗前



管道清洗后



烟罩清洗前



烟罩清洗后




管道清洗前



管道清洗后




防火板清洗前



防火板清洗后



防火板清洗前



防火板清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后

施 工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131