

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵安新区北斗湾酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年05月8至11

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前




员工厨房管道清洗后



员工厨房防火板清洗前



员工厨房防火板清洗后



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗中




中厨整体烟罩清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房防火板清洗前



中厨房防火板清洗后



中厨房烟罩施工中



中厨房烟罩施工中



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房烟罩清洗中



宴会厨房整体烟罩清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房灯管清洗前



宴会厨房灯管清洗后



宴会厨房防火板清洗前



宴会厨房防火板清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房防火板清洗前



西厨房防火板清洗后



西厨灯管清洗前



西厨灯管道清洗后



西厨风机清洗前



西厨风机清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131