油烟清洗报告

我公司承诺: 贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国 消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能 够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点: 贵州山水颐和酒店

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

施工时间: 2019年08月6日

施工负责人: 卢英骐

联系方式: 96696231 13595035131

1





烟罩清洗后




管道清洗前



管道清洗后1



烟罩施工清洗前



管道施工



管道清洗前 1

管道清洗后1






净化器清洗前2

净化器清洗后 2






净化器内部清洗前

净化器内部清洗后



卷闸门清洗前



卷闸门清洗后



新风管清洗前



新风管清洗后



卷闸门清洗中

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131