

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：安顺万绿城铂瑞兹酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年07月4日

施工负责人：卢英骐


联系方式：96696231 13595035131



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩施工



中厨房管道施工



中厨房管道清洗前




中厨房管道清洗后



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后



中厨房净化器清洗前




中厨房净化器清洗后



中厨房净化器机箱清洗前



中厨房净化器机箱清洗后



中厨房净化器施工中



中厨房风机施工中



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗中



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前 1



员工厨房管道清洗后 1



员工厨房管道施工 2



员工厨房管道施工 2



管道施工中



管道施工中



员工厨房风机清洗前 1



员工厨房风机清洗后 1



员工厨房风机清洗前 2



员工厨房风机清洗后 2



员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器机箱清洗前



员工厨房净化器机箱清洗后



员工厨房风机施工中



员工厨房净化器机箱施工中



宴会厨房烟罩清洗前 1



宴会厨房烟罩清洗后 1



宴会厨房烟罩清洗前 2



宴会厨房烟罩清洗后 2



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房风机清洗前 1



宴会厨房风机清洗后 1



宴会厨房风机清洗前 2



宴会厨房风机清洗后 2



西厨房烟罩清洗前 1



西厨房烟罩清洗后 1



西厨房烟罩清洗前 2



西厨房烟罩清洗后 2



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房烟罩施工中



西厨房管道施工中



西厨房风机清洗前 1



西厨房风机清洗后 1



西厨房风机清洗前 2




西厨房风机清洗后 2



西厨房净化器清洗前



西厨房净化器清洗后



西厨房净化器机箱清洗前



西厨房净化器机箱清洗后



西厨房风机施工中



西厨房净化器机箱施工中



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



明档烟罩清洗前 1



明档烟罩清洗后 1



明档烟罩清洗前 2



明档烟罩清洗后 2

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

