

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：金阳中天凯悦酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年03月21日至31日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

凯悦酒店厨房清洗前后对比图



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗中



中厨房管道清洗中



中厨房烟罩清洗后




中厨房烟罩清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



咖啡厅厨房烟罩清洗前




咖啡厅厨房烟罩清洗后




咖啡厅厨房烟罩清洗中



咖啡厅厨房烟罩清洗中



咖啡厅厨房烟罩清洗后



咖啡厅厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前 1



西厨房烟罩清洗后 1



西厨房烟罩清洗前 2



西厨房烟罩清洗后 2



西厨房烟罩清洗中



西厨管道施工中



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗中



西厨房管道清洗中



西厨房管道清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗中



宴会厨房管道清洗后




宴会厨房管道清洗后



扒房烟罩清洗前



扒房烟罩清洗前



扒房烟罩清洗中



扒房烟罩清洗中



扒房烟罩清洗后



扒房烟罩清洗后



烧腊房烟罩清洗前 1



烧腊房烟罩清洗后 1



烧腊厨房烟罩清洗前 2



烧腊厨房烟罩清洗前 2



会所厨房烟罩清洗前



会所厨房烟罩清洗中



会所厨房烟罩清洗后



会所厨房烟罩清洗后



会所厨房管道清洗前 1



会所厨房管道清洗中 1



会所厨房管道洗后 1



会所厨房管道清洗后 1



会所厨房管道洗后 2



会所厨房管道洗后 2



中厨房管道清洗前 1



中厨房管道清洗前 2




中厨房管道施工中 1



中厨房管道施工中



中厨房管道清洗后 1



中厨房管道清洗后 2



中厨房管道清洗前3



中厨房管道清洗后 3



洗衣房管道清洗前 1



洗衣房管道清洗后 1



洗衣房管道清洗前 2



洗衣房管道清洗后 2



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗中 1



楼顶风机清洗中 1



楼顶风机清洗后 1



楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



楼顶风机清洗前 3



楼顶风机清洗前 3



楼顶风机清洗前 3



楼顶风机清洗 3



楼顶风机清洗前 4



楼顶风机清洗后 4



楼顶风机施工中



楼顶风机施工中



楼顶风机施工中



楼顶风机施工中

单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

