

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：金阳中天凯悦酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年06月12至06月22日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

## 凯悦酒店厨房清洗前后对比图



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房烟罩清洗中



中厨房烟罩清洗中



中厨房风轮清洗前



中厨房风轮清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后




中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后





咖啡厅厨房烟罩清洗前



咖啡厅厨房烟罩清洗后



咖啡厅烟罩灯管清洗前



咖啡厅烟罩灯管清洗后



咖啡厅厨房管道清洗前



咖啡厅厨房管道清洗后



咖啡厅厨房挡板清洗前



咖啡厅厨房挡板清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后





西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房烟罩清洗中



西厨烟罩施工中



西厨房管道清洗前



西厨管道清洗后



宴会厨房烟罩清洗前 1



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房风轮清洗前



宴会厨房风轮清洗后



宴会厨房道清洗前




宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗前



扒房烟罩清洗中




扒房烟罩清洗后





扒房烟罩清洗后




扒房烟罩清洗后




烧腊房烟罩清洗前 1



烧腊房烟罩清洗后 1



烧腊厨房烟罩清洗前 2



烧腊厨房烟罩清洗前 2



烧腊厨房风轮清洗中



烧腊厨房风轮清洗后



烧腊厨房管道清洗前



烧腊厨房管道清洗后



会所厨房烟罩清洗前



会所厨房烟罩清洗后




会所厨房烟罩清洗中




会所厨房烟罩清洗后



会所厨房管道清洗前 1



会所厨房管道清洗后 1



会所厨房管道洗后 2



会所厨房管道清洗后 2





中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房主管道施工中



中厨房主管道施工中




宴会厨房主管道清洗前



宴会房主管道清洗后



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗中 1



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗后 1



楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



楼顶风机清洗前 3



楼顶风机清洗前 3





楼顶风机机箱清洗前 4



楼顶风机机箱清洗后 4



楼顶出风口清洗前



楼顶出风口施工中



楼顶风机施工中



楼顶出风口施工中

单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

