

油烟清洗报告

我公司承诺：贵阳东景希尔顿酒店排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵阳东景希尔顿酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年10月11日至10月20日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



员工厨房烟罩清洗前 1



员工厨房烟罩清洗后 1



员工厨房烟罩清洗前 2



员工厨房烟罩清洗后 2



员工厨房烟罩清洗前 3



员工厨房烟罩清洗后 3



员工厨房防火板清洗前



员工厨房防火板清洗后



员工厨房烟罩施工中



员工厨房烟罩施工中




员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



员工风机清洗前



员工后风机清洗后



员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



中厨房烟罩清洗前 1



中厨房烟罩清洗后 1




中厨房烟罩清洗前 2



中厨房烟罩清洗后 2



中厨房烟罩清洗前 3



中厨房烟罩清洗后 3




中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后




烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



烧腊房风轮清洗前



烧腊房风轮清洗后



面点房烟罩清洗前



面点房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨管道清洗中



西厨管道清洗后



西厨明档烟罩清洗前 1



西厨明档烟罩清洗后 1



西厨明档烟罩清洗中 2



西厨明档烟罩清洗后 2



西厨明档烟罩清洗前 3



西厨明档烟罩清洗前 3



西厨明档烟罩施工中



西厨明档烟罩施工中




宴会厨房烟罩清洗前 1



宴会厨房烟罩清洗后 1



宴会厨房油槽清洗前 2



宴会厨房油槽清洗后 2



宴会厨房烟罩施工中



宴会厨房防火板施工中



宴会厨房风机清洗前



宴会厨房风机清洗后



宴会厨房风机清洗中



宴会厨房风机清洗后



宴会厨房净化器清洗前



宴会厨房净化器清洗后



宴会厨房净化器机箱施工中



宴会厨房净化器机箱施工中



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗前 2



洗衣房管道清洗后 2



洗衣房管道清洗前 3



洗衣房管道清洗后 3



洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后



主管道清洗前 1



主管道清洗后 1



主管道清洗前 2



主管道清洗后 2




主管道施工中



主管道施工中



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗后 1



楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



楼顶风机清洗中 3



楼顶风机清洗后 3



风机施工中



风机施工中



净化器清洗前 1



净化器清洗后 1



净化器清洗前 2



净化器清洗后 2




净化器清洗前 3



净化器清洗后 3




净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



净化器施工中



净化器施工中



净化器施工中



净化器施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131