

油烟清洗报告

我公司承诺：贵阳东景希尔顿酒店排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵阳东景希尔顿

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年2月2日至2月6日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



员工厨房烟罩清洗前 1



员工厨房烟罩清洗前





员工厨房烟罩施工中

员工厨房烟罩清洗中



员工厨房烟罩清洗后

员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



员工厨房管道清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗中



中厨房烟罩清洗中





中厨房厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗中



中厨房厨管道清洗后



中厨房管道清洗后



中厨房净化器清洗前中



中厨房净化器清洗后



中厨房净化器内部清洗前



中厨房净化器内部清洗后



宴会厨房烟罩清洗前 1



宴会厨房烟罩清洗前 2




宴会厨房烟罩清洗中 1



宴会房烟罩清洗中 2



宴会房烟罩清洗后 1



宴会房烟罩清洗后 2



宴会厨房净化器清洗前




宴会厨房净化器清洗后



宴会厨房净化器机箱清洗前



宴会厨房净化器机箱清洗后



宴会厨房风机清洗前



宴会厨房风机清洗中



宴会厨房风机清洗后



宴会厨房风机清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗中



西厨房烟罩清洗中



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗后



西厨房管道清洗前



西厨房管道施工中



西厨房管道清洗后



西厨房管道清洗后



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



明档罩清洗前



明档烟罩清洗前



明档烟罩施工中



明档烟罩施工中



明档烟罩清洗后



明档烟罩清洗后



洗衣房管道清洗前 1



洗衣房管道清洗中 1



洗衣房管道清洗中 1



洗衣房管道清洗后 1



洗衣房管道清洗前 2

洗衣房管道清洗后 2



洗衣房管道清洗前 3



洗衣房管道清洗中 3



洗衣房管道清洗后 3



洗衣房管道清洗后 3



洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗后 1



楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



楼顶风机施工中



楼顶风机施工中




楼顶净化器清洗前



楼顶净化器清洗后



楼顶净化器机箱清洗前



楼顶净化器机箱清洗后



顶楼净化器施工中



顶楼净化器施工中



顶楼净化器施工中



顶楼净化器施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131