

## 油烟清洗报告

我公司承诺：贵酒店排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：万象温泉度假酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2022年1月15日至1月19日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



员工厨房烟罩清洗前




员工厨房烟罩清洗中



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩施工中



员工厨房烟罩施工中



员工厨房防火板清洗前



员工厨房防火板清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



一楼西厨房烟罩清洗中



一楼西厨房烟罩清洗后



一楼西厨烟罩清洗前



一楼烟罩清洗后



一楼西厨烟罩清洗中



一楼烟罩清洗后



一楼西厨防火板道清洗后



一西厨楼防火板清洗后



西厨明档清洗前



西厨明档清洗中



一楼西厨明档清洗中



一楼西厨明档清洗后



一楼明档防火板清洗前



一楼明档防火板清洗后



四楼中厨烟罩清洗前




四楼中厨烟罩清洗后




四楼中厨烟罩清洗前



四楼中厨烟罩清洗后



四楼中厨烟罩油清洗前



四楼中厨烟罩清洗后



四楼中厨烟罩清洗中



四楼中厨烟罩清洗后



四楼中厨防火板清洗中



四楼中厨防火板清洗后



四楼管道清洗前



四楼管道清洗后



四楼管道清洗中



四楼管道清洗后



四楼明档清洗前



四楼明档清洗后



四楼明档清洗中



四楼明档清洗后





四楼明档防火板清洗前



四楼明档防火板清洗前



楼明档烟罩清洗中



四楼明档烟罩清洗中



六楼烟罩清洗前



六楼烟罩清洗后



六楼烟罩清洗中



六楼烟罩清洗后




六楼烟罩清洗中



六楼烟罩清洗后



六楼烟罩灯管清洗前



六楼烟罩灯道清洗后



六楼挡板清洗前



六楼挡板清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后




净化器清洗中



净化器清洗中



净化器清洗中



防火板清洗中



烟罩施工中



净化器施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131