

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：凯里文旅嘉途酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年03月22日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



5 楼中厨房烟罩清洗前 1



5 楼中厨房烟罩清洗后 1



5 楼中厨房烟罩清洗前 2



5 楼中厨房烟罩清洗后 2



5 楼中厨房管道清洗前 1



5 楼中厨房管道清洗后 1



5楼厨房管道清洗前 2



5楼厨房管道清洗后



5楼烧腊厨房清洗前



5楼烧腊厨房清洗后



5楼面点间烟罩清洗前



5楼面点间烟罩清洗后



5楼面点间防火板清洗前



5楼面点间防火板清洗后



5楼管道清洗前1



5楼管道施工中



5楼管道清洗中



5楼管道清洗后



4楼西厨房烟罩清洗前




4楼西厨房烟罩清洗后



4楼特色厨房烟罩清洗前



4楼特色厨房烟罩清洗



4楼防火板清洗前



4楼防火板清洗后



4楼管道清洗前



4楼管道清洗后



3楼员工厨房烟罩清洗前



3楼员工厨房烟罩清洗中



3楼员工厨房烟罩清洗后



3楼员工厨房烟罩清洗后



3楼员工厨房防火板清洗前



3楼员工厨房防火板清洗后



3楼员工厨房管道清洗前



3楼员工厨房管道清洗后



2楼宴会厨房清洗前



2楼宴会厨房清洗后



2楼宴会厨房烟罩清洗中




2楼宴会厨房烟罩清洗中



2楼宴会厨房烟罩清洗后



2楼宴会厨房烟罩清洗后



6楼平台竖管施工中



六楼平台竖管施工中



6楼平台竖管施工中



6楼平台竖管施工中



6楼平台竖管清洗后



6楼平台竖管清洗后



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗前 3



风机施工中 2



风机施工中 3



风清洗后 2



风机清洗后 3



净化器清洗前



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

