

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：花果园艺术中心

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2017年12月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

员工厨房



烟罩清洗前



烟罩清洗后

大营坡烟罩清洗后



管道清洗前



管道清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后




风机清洗前



风机清洗后

宴会厨房



烟罩清洗前



烟罩清洗后



管道清洗前



管道清洗后



挡板清洗前



挡板清洗后



风机清洗前



风机清洗后

九楼 1 栋



烟罩清洗前



烟罩施工中



烟罩清洗后



管道清洗前



管道清洗前



管道施工中



管道清洗后



净化器清洗前



净化器施工中



净化器清洗后

九楼 2 栋



烟罩清洗前



烟罩施工中



烟罩清洗后



管道清洗前



管道清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



平管施工中 1



平管施工 2



平管清洗后

（以上图片为部分清洗效果图，更多的图片我公司将以电子版的形式发送贵酒店指定的邮箱里面）

施工单位：贵阳新潮服务有限公司
联系方式：96696231 13595035131