## 烟道检测报告

报告编号 (NO): GY----XCFW (2018) 第 380 号

样	品	名	称:	厨房烟道油污
委	毛人	,/单	位:	贵阳综合保税区知幸商务秘书有限公司
检	测	项	目:	厨房烟道内油污污染程度
报	告	时	间:	2018年11月20日
施	エ	单	位:	贵阳新潮服务有限公司
联	系	方	式:	96696231 13595035131

委托人(単位)	贵阳综合保税区知幸商务 <u>秘书有限公司</u>	样品名称	厨房烟道	
检测地址	贵阳市白云区保税区食堂	采样日期	2018年11月8日	
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2018年11月8日	
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2018年11月11日	
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面,使用 ph<12 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面,烟道内每个季度清洗一次。			

采样员: 主检员:

## 说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司公章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考,不具备法律效应,对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。

## 附:清洗结论

**贵阳综合保税区知幸商务秘书有限公司**厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工,并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

## 部分清洗相片



烟罩清洗前



烟罩清洗后



管道清洗前1



管道清洗后1




管道清洗前2



管道清洗后2





净化器清洗前

净化器清洗后

施工单位:贵阳新潮服务有限公司 联系方式:96696231

13595035131