

# 烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2023) 第 453 号

样品名称: 洗衣房管道风机清洗

委托人/单位: 贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司

检测项目: 厨房排油烟管道内部油污污染程度

报告时间: 2023年12月18日

施工单位: 贵阳阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司	样品名称	洗衣房管道
检测地址	贵州省安顺市	采样日期	2023年12月17日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2023年12月18日
检测项目	洗衣房烟道检测	清洗时间	2023年12月15日至 2023年12月17日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗管道表面,使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性的清洗剂清洗管道表面,烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:谭书荣

主检员:孟露

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考,不具备法律效应,对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。

附:清洗结论

【贵阳万鸣源实业发展有限公司酒店分公司】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工,并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

## 施工人员健康证

**从业人员健康证明** 有效



编号 HC520140202315295  
姓名 谭书荣  
性别 男  
年龄 25  
体检机构 云岩区人民医院  
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14

**从业人员健康证明** 有效



编号 HC520140202315294  
姓名 刘周文  
性别 男  
年龄 32  
体检机构 云岩区人民医院  
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14

**从业人员健康证明** 有效



编号 HC520140202315296  
姓名 王世平  
性别 男  
年龄 52  
体检机构 云岩区人民医院  
有效日期 2023-06-15 至 2024-06-14

## 除油污产品检测报告

					
广东白云清洁股份有限公司					
成品检测报告					
文件编号:BY/RD/FLPZ-016A/2					
产品名称	116 强力化油剂	产品批号	20220103005	产品数量	1000
检验依据	Q/BYQJ 4	检测日期	2022-01-03	抽检数量	125
检测项目	指标要求	检测结果		单项结论	
外观	浅黄色透明均匀液体	浅黄色透明均匀液体		合格	
气味	符合规定香味, 与标样一致.	特征气味		合格	
耐热试验	耐热(40±2℃, 24h), 恢复室温后, 无分离、沉淀、变质现象.	与试验前无明显变化		合格	
耐寒试验	耐寒(-5±2℃, 24h), 恢复室温后, 无分离、沉淀、变质现象.	与试验前无明显变化		合格	
pH 值 (25℃, 1%水溶液)	8.0-13.0	12.4		合格	
总活性物含量(%)	≥1.0	5.3		合格	
去污力(%)	≥90	99		合格	
净含量	不低于标识含量	3.78L/瓶		合格	
包装要求	包装完好, 无泄漏, 瓶身印刷内容清晰, 日期码清晰, 封箱胶平整, 纸箱与产品对应.	符合规定包装要求		合格	
备注: 产品保质期为 2 年.					
结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 让步接受 建议: <input type="checkbox"/> 返工处理 建议:					
检测: 何杰		审核: 李玲		日期: 2022-01-04	



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后





洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗前



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗中



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗中



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗中



洗衣房管道清洗后



洗衣房管道清洗中



洗衣房管道清洗后





管道出风口清洗前



管道出风口清洗后



洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后



洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后





洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后



洗衣房风机清洗中



洗衣房风机清洗后



洗衣房风机清洗前



洗衣房风机清洗后



洗衣房管道外观清洗前



洗衣房管道外观清洗后



管道施工中



风机施工中