
油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵州广播电视台

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年10月22日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



一楼烟罩清洗前 1



一楼烟罩清洗后 1



一楼烟罩清洗前 2



一楼烟罩清洗后 2



一楼烟罩施工中 1



一楼烟罩施工中 2



一楼管道清洗前



一楼管道清洗后



一楼风扇清洗前



一楼风扇清洗后



二楼烟罩清洗前 1



二楼烟罩清洗后 1



二楼烟罩清洗前 2



二楼烟罩清洗后 2



一楼风机清洗前



一楼风机清洗后




净化器清洗前



净化器清洗后



净化器内部清洗前



净化器内部清洗后



风机清洗前




风机清洗后



管道风机清洗前



管道风机清洗后



接油盘清洗前



接油盘清洗后



净化器施工中



净化器机箱施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131