

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2021) 第 206 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵阳国际生态会议中心有限公司

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2021年07月30日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳国际生态会议中心有限公司	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵阳国际生态会议中心有限公司	采样日期	2021年07月27日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2021年07月30日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2021年07月08日至 2021年07月26日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员: 陈政勇

主检员: 陈倩

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论


【贵阳国际生态会议中心有限公司】



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗中



西厨房烟罩清洗后



西厨房风扇清洗前




西厨房风扇清洗后



西厨房管道清洗前




西厨房管道清洗后



西厨房风机清洗前



西厨房风机清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗中



中厨房管道施工中



中厨房风扇清洗前




中厨房风扇清洗后



中厨房防火板清洗前




中厨房防火板清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房风扇清洗前



员工厨房风扇清洗后




员工厨房烟罩施工



员工厨房烟罩施工



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗



主管道清洗前




主管道清洗后



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2




风机清洗前 3




风机清洗后 3



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩清洗后



烧腊房管道清洗前



烧腊房管道清洗后




净化器清洗前 1




净化器清洗后 1



净化器清洗前 2



净化器清洗后 2



净化器机箱施工中



净化器机箱清洗后



主管道施工中



主管道施工中



现场卫生打扫中



现场卫生打扫中



整体烟罩清洗后



整体烟罩清洗后