

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：独山温德姆至尊豪廷大酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2018年11月

施工负责人：卢英骐


联系方式：96696231 13595035131



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房风机清洗前



西厨房风机清洗后



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房净化器内部清洗前



西厨房净化器内部清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩施工中



宴会厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩施工中



中厨房烟罩清洗后




中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后



中厨房净化器清洗前



中厨房净化器清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩施工



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房风机清洗前



中餐厨房烟罩清洗前



中餐厨房烟罩施工中



中餐厨房烟罩清洗后

（以上图片为部分清洗效果图，更多的图片我公司将以电子版的形式发送贵单位指定的邮箱里面）

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131