
烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2021) 第 01 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 云上方舟餐饮区油烟清洗

包含商家: 米馥、心艾创意融合餐厅、松烟楼, 海鲜遇上面、阅小串、桥香园、惠诚滋知、裕丰豆米火锅, 惠诚滋知, 鱼天天, 珑栖, 主管道, 风机, 净化器。

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2021年01月26日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	云上方舟	样品名称	厨房烟道
检测地址	金阳观山湖区	采样日期	2021年01月06日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2021年01月11日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2021年01月11日至 2021年01月19日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{pH}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员: 陈政勇

主检员: 陈倩

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【云上方舟】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



米馥烟罩清洗前



米馥烟罩清洗后



米馥管道清洗前



米馥管道清洗后



米馥防火板清洗前



米馥防火板清洗后



松烟楼烟罩清洗前



松烟楼烟罩清洗后



松烟楼管道清洗前



松烟楼管道清洗后



松烟楼烟罩施工



松烟楼管道施工



阅小串烟罩清洗前 1



阅小串烟罩清洗后 1



阅小串烟罩清洗前 2



阅小串烟罩清洗后 2



阅小串管道清洗前



阅小串管道清洗后



阅小串防火板清洗前



阅小串防火板清洗后



阅小串风机清洗前



阅小串风机清洗后



心艾餐厅烟罩清洗前



心艾餐厅烟罩清洗后



心艾餐厅管道清洗前



心艾餐厅管道清洗后



海鲜遇上面烟罩清洗前



海鲜遇上面烟罩清洗后



海鲜遇上面管道清洗前



海鲜遇上面管道清洗后



桥香园烟罩清洗前 1



桥香园烟罩清洗后 1



桥香园烟罩清洗前 2



桥香园烟罩清洗后 2



桥香园管道清洗前



桥香园管道清洗后



桥香园防火板清洗前



桥香园防火板清洗后



惠诚滋知管道清洗前



惠诚滋知管道清洗后



珑栖烟罩清洗前



珑栖烟罩清洗后



珑栖烟罩清洗前



珑栖烟罩清洗后



珑栖管道清洗前



珑栖管道清洗后



珑栖防火板清洗前



珑栖防火板清洗后



鱼天天烟罩清洗前



鱼天天烟罩清洗后



鱼天天管道清洗前



鱼天天管道清洗后



鱼天天防火板清洗前



鱼天天防火板清洗后



裕丰豆米火锅烟罩清洗前



裕丰豆米火锅烟罩清洗后



裕丰豆米火锅管道清洗前



裕丰豆米火锅管道清洗后



裕丰豆米火锅风机清洗前



裕丰豆米火锅风机清洗后



主管道清洗前 1



主管道清洗后 1



主管道清洗前 2



主管道清洗后 2



主管道施工



主管道施工



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



风机清洗前 3



风机清洗后 3



风机清洗前 4



风机清洗后 4



风机施工



风机施工



净化器清洗前 1



净化器清洗后 1



净化器清洗中 2



净化器清洗后 2



净化器清洗前 3



净化器清洗后 3



净化器清洗前 4



净化器清洗后 4



净化器清洗中 1



净化器清洗中 2



净化器清洗中 3



净化器清洗中 4



净化器内部清洗前 1



净化器内部清洗后 1



净化器内部清洗前 2



净化器内部清洗后 2



净化器内部清洗前 3



净化器内部清洗后 3