

---

# 烟道检测报告

报告编号（NO）：GY---XCFW（2021）第216号

样品名称：厨房烟道油污

委托人/单位：云上方舟餐饮区油烟清洗

包含商家：米馥、松烟楼、阅小串、鱼天天、心艾酸汤牛肉火锅、惠诚滋知，商场主管道、风机，净化器。

检测项目：厨房烟道内油污污染程度

报告时间：2021年11月09日

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

委托人(单位)	云上方舟	样品名称	厨房烟道
检测地址	金阳观山湖区	采样日期	2021年11月8日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2021年11月9日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2021年10月25日至 2021年11月7日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{pH}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员: 陈政勇

主检员: 陈倩

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

**【云上方舟】**厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合**【中国消防协会】**关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



米馥烟罩清洗前



米馥烟罩清洗后



馥烟罩清洗前



米馥烟罩清洗后



米馥管道清洗前



米馥管道清洗后



米馥防火板清洗前



米馥防火板清洗后



松烟楼烟罩清洗前




松烟楼烟罩清洗后



松烟楼烟罩施工中



松烟楼烟罩清洗后



松烟楼防火板清洗前



松烟楼防火板清洗后



松烟楼管道清洗前



松烟楼管道清洗后



松烟楼净化器清洗前



松烟楼净化器清洗后



松烟楼烟罩施工中



松烟楼管道施工中




阅小串烟罩清洗前 1



阅小串烟罩清洗后 1



阅小串烟罩清洗前 2



阅小串烟罩清洗后 2



阅小串管道清洗前




阅小串管道清洗后



阅小串净化器清洗前



阅小串净化器清洗后



心艾酸汤牛肉罩清洗前 1



心艾酸汤牛肉烟罩清洗后 1



心艾酸汤牛肉烟罩清洗前 2



心艾酸汤牛肉烟罩清洗后 2



心艾酸汤牛肉管道清洗前



心艾酸汤牛肉管道清洗后



心艾酸汤牛肉净化器清洗前




心艾酸汤牛肉净化器清洗后





心艾酸汤牛肉净化器机箱清洗前



心艾酸汤牛肉净化器机箱清洗后



鱼天天烟罩清洗前



鱼天天烟罩清洗后



鱼天天烟罩清洗前



鱼天天烟罩清洗后



鱼夭夭管道清洗前



鱼夭夭管道清洗后



主管道清洗前 1



主管道清洗后 1



主管道清洗前 2



主管道清洗后 2



主管道清洗前 3



主管道清洗后 3



商场主管道清洗前 4



商场主管道清洗后 4



主管道清洗前 5



主管道清洗后 5



商场主管道清洗前 6



主管道清洗后 6




主管道施工中



主管道施工中



主管道施工中



主管道施工中



主管道施工中




主管道施工中



主管道施工中



主管道施工中



主管道施工中



主管道封口后



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



风机清洗前 3



风机清洗后 3



净化器清洗前 1




净化器清洗后 1



净化器清洗中 2



净化器清洗后 2



净化器清洗前 3



净化器清洗后 3



净化器施工中



净化器施工中



净化器机箱清洗前 1



净化器机箱清洗后 1



净化器机箱清洗前 2



净化器机箱清洗后 2





净化器内部清洗前 3



净化器内部清洗后 3



净化器机箱施工中



净化器内部施工中



净化器机箱施工中



净化器机箱施工中