

## 油烟清洗报告

我公司承诺：贵酒店厨房排烟系统在清洗完毕后符合【中消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：织金大饭店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2022年11月13日

施工负责人：卢英骐


联系方式：96696231 13595035131



西厨房烟罩清洗前 1



西厨房烟罩清洗后 1



西厨房烟罩清洗前 2



西厨房烟罩清洗后 2



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩外表施工中



西厨房烟罩施工中



西厨防火板清洗前



西厨防火板清洗后



西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房管道清洗中



西厨房管道清洗后




西厨房管道清洗前



西厨房管道清洗后



西厨房净化器清洗前




西厨房净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后



过滤网清洗前



过滤网清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房防火板清洗前



员工厨房防火板清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道清洗后



员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器机箱清洗前



员工厨房净化器机箱清洗后



员工厨房风机清后



员工厨房风机清洗后



员工厨房灶台清洗中




员工厨房灶台清洗后





中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后




中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗中



中厨房烟罩清洗中



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



中厨房管道清洗中



中厨房管道清洗中



中厨房净化器清洗前



中厨房净化器清洗后



中厨房净化器清洗前



中厨房净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后



中厨房净化器施工中



中厨房风机施工中



中厨房风机清洗前



中厨房风机清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房灶台清洗前



宴会厨房灶台清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房净化器清洗前



宴会厨房净化器清洗后



宴会厨房净化器清洗前



宴会厨房净化器清洗后



宴会厨房净化器机箱清洗前



宴会厨房净化器机箱清洗后



宴会厨房风机清洗前



宴会厨房风机清洗后




净化器机箱施工中



净化器机施工中



净化器清洗中



风机施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系电话：13595035131



