

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：兴义峰林悦山酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年08月14日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



烟罩清洗前 1



烟罩清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗后 2



烟罩清洗前 3



烟罩清洗后 3



烟罩清洗前



烟罩清洗后



挡板清洗中



挡板清洗后



运水风扇清洗前



运水风扇清洗后



管道清洗前 1



管道清洗后 1



管道清洗前 2



管道清洗后 2



管道清洗前 3



管道清洗后 3



管道施工中



管道施工中



净化器清洗前



净化器清洗后




净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



净化器机箱施工中



净化器机箱清洗后



风机清洗前 1



风机清洗后 1




风机清洗前 2



风机清洗后 2



风机施工中



净化器施工中



净化器清洗中



烟罩清洗中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

