

## 油烟清洗报告

我公司承诺：贵酒店排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：次南门圣丰酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司


施工时间：2022年1月15日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩清洗前



中厨房烟罩清洗后



中厨房烟罩施工中



中厨房烟罩施工中



中厨房防火板清洗前



中厨房防火板清洗后



运水风扇清洗前



运水风扇清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后



北楼厨房烟罩清洗前



北楼厨房烟罩清洗后



北楼厨房烟罩清洗前



北楼厨房烟罩清洗后



北楼防火板清洗中



北楼烟罩清洗中



北楼风扇清洗中



北楼风扇清洗后



北楼管道清洗前



北楼管道清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器施工中



净化器施工后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



净化器施工中



净化器机箱施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 1359503513

