

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：六盘水荷城花园酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021 年 11 月 19 日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



中厨房烟罩清洗前 1



中厨房烟罩清洗后 1



中厨房烟罩油槽清洗前 2



中厨房烟罩油槽清洗后 2




中厨房烟罩施工中 3



中厨房烟罩清洗后 3



中厨房整体烟罩清洗后




中厨房整体烟罩清洗后




中厨房防火板清洗前



中厨房防火板清洗后



中厨房管道清洗前 1



中厨房管道清洗后 1



中厨房管道清洗前 2



中厨房管道清洗后 2



中厨房管道清洗中 3



中厨房管道清洗后 3



中厨房风机清洗前




中厨房风机清洗后



西厨房烟罩清洗前




西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前




西厨房烟罩清洗后



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩清洗后




西厨房防火板清洗前



西厨房防火板清洗前



西厨房管道清洗前 1



西厨房管道清洗后 1



西厨房管道清洗前 2



西厨房管道清洗后 2



西厨房管道清洗前 3




西厨房管道清洗后 3




西厨房净化器清洗前



西厨房净化器清洗后



西厨房风机清洗前




西厨房风机清洗后



员工厨房烟罩清洗前 1



员工厨房烟罩清洗后 1



员工厨房烟罩清洗前 2



员工厨房烟罩清洗后 2



员工厨房烟罩清洗前 3



员工厨房烟罩清洗后 3



员工厨房防火板清洗前




员工厨房防火板清后



员工厨房管道清洗前 1



员工厨房管道清洗后 1



员工厨房管道清洗前 2




员工厨房管道清洗后 2



员工厨房管道清洗前 3



员工厨房管道清洗后 3




净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



净化器清洗前



净化器清洗后



风机清洗前



风机清洗后



灶台清洗前



灶台清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

