

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：黔西莲城金街美食城

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年11月28日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

A 区餐饮区及楼顶设备清洗图片（包含：茶小 C 区域主管道）



A 区主管道清洗前 1



A 区主管道清洗后 1



A 区主管道清洗前 2



A 区主管道清洗后 2



A 区主管道清洗前 3




A 区主管道清洗后 3



A区主管道清洗前 4



A区主管道清洗后 4



A区主管道清洗前 5



A区主管道清洗后 5




A区主管道施工中



A区主管道施工中



A区楼顶净化器清洗前



A区 楼顶净化器清洗后




A区楼顶净化器施工中




A区楼顶净化器整体清洗后



A区楼顶净化器机箱清洗前



A区楼顶净化器机箱清洗后



A 区净楼顶化器机箱施工中



A 区楼顶净化器机箱清洗后

B 区商家区主管道域及楼顶设备 (包含: 郭大侠鸭爪爪区域主管道)



B 区主管道清洗前 1



B 区主管道清洗后 1



B 区主管道清洗前 2



B 区主管道清洗后 2



B区主管道清洗前3



B区 主管道清洗后3



B区主管道清洗前4



B区主管道清洗后4



B区主管道清洗前5




B区主管道清洗后5



B区主管道施工中



B区主管道施工中



B区主管道施工中



B区主管道施工中



B区主管道清洗前 6



B区主 管道清洗后 6




管道清洗前 7



B 区主管道清洗后 7



B 区主管道清洗前 8



B 区主管道清洗后 8



B 区主管道清洗中



B 区主管道清洗中



B区楼顶净化器清洗前



B区楼顶净化器清洗后



B区楼顶净化器清洗中



B区楼顶净化器清洗中



B区楼顶净化器清洗前



B区楼顶净化器清洗中



B区楼顶净化器机箱清洗前



B区楼顶净化器机箱清洗后



B区楼顶风机清洗前 1



B区楼顶风机清洗后 1



B区楼顶风机清洗前 2



B区楼顶风机清洗后 2

C 区餐饮区主管道 (包含: 酱大骨辣子鸡商家区域主管道)



C 区主管道清洗前 1



C 区主管道清洗后 1



C 区主管道清洗前 2



C 区主管道清洗后 2



C 区主管道清洗前 3



C 区主管道清洗后 3



C区主管道施工中4



C区主管道清洗后4




C区主管道施工中



C区主管施工洗中



C区主管道施工中



C区主管道清洗中



C区主管道清洗前 5



C区主 管道清洗后 5



C区主管道清洗前 6



C区主管道清洗后 6



C区主管道清洗前 7



C区主管道清洗中 7



C区主管道施工中



C区主管道清洗后 8



C区主管道清洗前 9



C区主管道清洗后 9



C区主管道清洗前



C区主管道施工中



C区主管道施工中



C区主管道施工中



C区主管道施工中



C区主管道施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

