

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：仁怀希尔顿花园酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021年10月13日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131



六楼烟罩清洗前 1



六楼烟罩清洗后




六楼烟罩清洗前 2



六楼烟罩清洗后 2



六楼烟罩清洗前



六楼烟罩清洗后



六楼烟罩施工中



六楼烟罩施工中



六楼管道清洗前 1



六楼管道清洗后 1



六楼管道清洗前 2



六楼管道清洗后 2



八楼烟罩清洗前 1



八楼烟罩清洗后 1



八楼烟罩清洗前 2



八楼烟罩清洗后 2



八楼烟罩清洗前 3



八楼烟罩清洗后 3



八楼明档烟罩清洗前



八楼明档烟罩清洗中



八楼防火板清洗前



八楼防火板清洗后



八楼管道清洗前



八楼管道清洗中



八楼管道清洗中



八楼管道清洗后



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗后 1



楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



净化器清洗前 1



净化器清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



净化器机箱清洗前 2



净化器机箱清洗后 2




楼顶垂直管道清洗中



楼顶垂直管道清洗中



楼顶垂直管道清洗中



楼顶垂直管道清洗后



楼顶管道清洗前



楼顶管道清洗后



净化器施工中



风机施工中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131