

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2019) 第 410 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 金沙朗月国际商城餐饮区油烟清洗

包含商家: 大虎、得月楼、公鸡煲、江湖, 凯里酸汤鱼、明京大酒楼、彭厨、千禧、翘脚牛肉、石锅鱼, 食滋味, 丝娃娃, 蛙先生, 待定一家。

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2019年07月27日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	金沙朗月国际商城	样品名称	厨房烟道
检测地址	金沙朗月国际商城	采样日期	2019年06月20日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2019年06月24日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2019年06月24日至 2019年07月17日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面,使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面,烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:谭书荣

主检员:陈倩

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考,不具备法律效应,对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。

附:清洗结论

【金沙朗月国际商城】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工,并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准,在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



大虎主管道清洗前



大虎主管道清洗后



大虎净化器清洗前



大虎净化器清洗后



大虎净化器内部清洗前



大虎净化器内部清洗后



大虎管道施工



大虎管道施工



得月楼主管道清洗前



得月楼主管道清洗后



得月楼管道清洗前



得月楼管道清洗后



得月楼管道施工



得月楼管道铲下油污



公鸡煲主管道清洗前



公鸡煲主管道清洗后



公鸡煲主管道清洗前



公鸡煲主管道清洗后



公鸡煲净化器清洗前



公鸡煲净化器清洗后



公鸡煲净化器内部清洗前



公鸡煲净化器内部清洗后



江湖主管道清洗前




江湖主管道清洗后




江湖净化器清洗前



江湖净化器清洗后




江湖净化器内部清洗前



江湖净化器内部清洗后



江湖管道施工



江湖管道施工



凯里酸汤鱼主管道清洗前



凯里酸汤鱼主管道清洗后



凯里酸汤鱼管道清洗前




凯里酸汤鱼管道清洗后



凯里酸汤鱼管道施工




凯里酸汤鱼管道施工




凯里酸汤鱼净化器清洗前



凯里酸汤鱼净化器清洗后



凯里酸汤鱼净化器内部清洗前



凯里酸汤鱼净化器内部清洗后



凯里酸汤鱼净化器施工



明京大酒楼烟罩清洗前 1



明京大酒楼烟罩清洗后 1



明京大酒楼烟罩清洗前 2



明京大酒楼烟罩清洗后 2




明京大酒楼管道清洗前



明京大酒楼管道清洗后



明京大酒楼主管道清洗前 2



明京大酒楼主管道清洗后 2



明京大酒楼烟罩施工 1



明京大酒楼烟罩施工 2



明京大酒楼管道施工 1



明京大酒楼管道施工 2



明京大酒楼净化器清洗前



明京大酒楼净化器清洗后



明京大酒楼净化器内部清洗前



明京大酒楼净化器内部清洗后



明京大酒楼风机清洗前



明京大酒楼风机清洗后



明京大酒楼风机施工



明京大酒楼铲除后油污



彭厨主管道清洗前 1



彭厨主管道清洗后 1



彭厨主管道清洗前 2



彭厨主管道清洗后 2



彭厨净化器清洗前



彭厨净化器清洗后




彭厨净化器内部清洗前



彭厨净化器内部清洗后



千禧主管道清洗前 1



千禧主管道清洗后 1



千禧主管道清洗前 2



千禧主管道清洗后 2



千禧主管道施工 1



千禧主管道施工 2



千禧净水器清洗前




千禧净水器清洗后



千嘻净化器内部清洗前



千嘻净化器内部清洗后



千嘻管道清洗前 3



千嘻管道清洗后 3



翘脚牛肉主管道清洗前 1




翘脚牛肉主管道清洗后 1



翘脚牛肉主管道清洗前 2



翘脚牛肉主管道清洗后 2



翘脚牛肉净化器清洗前



翘脚牛肉净化器清洗后



翘脚牛肉净化器内部清洗前



翘脚牛肉净化器内部清洗后



石锅鱼主管道清洗前



石锅鱼主管道清洗后



石锅鱼净化器清洗前



石锅鱼净化器清洗后



食滋味主管道清洗前 5



食滋味主管道清洗后 5



食滋味净化器清洗前



食滋味净化器清洗后



食滋味净化器内部清洗前



食滋味净化器内部清洗后



食滋味管道施工



丝娃娃主管道清洗前 1



丝娃娃主管道清洗后 1



丝娃娃净化器清洗前



丝娃娃净化器清洗后



丝娃娃净化器内部清洗前




丝娃娃净化器内部清洗后



蛙先生主管道清洗前



蛙先生主管道清洗后



蛙先生净化器清洗前



蛙先生净化器清洗后



蛙先生净化器内部清洗前



蛙先生净化器内部清洗后



小高山火锅主管道清洗前



小高山火锅主管道清洗后



小高山火锅净化器清洗前



小高山火锅净化器清洗后



小高山火锅净化器内部清洗前



小高山火锅净化器内部清洗后



小牛凯西主管道清洗前



小牛凯西主管道清洗后



主管道清洗前 1



主管道清洗后 1



主管道清洗前 2



主管道清洗后 2



主管道清洗前 3



主管道清洗后 3



主管道清洗前 4



主管道清洗后 4



管道清洗前 1



管道清洗后 2



主管道施工 3



主管道施工 4



主管道施工 5



主管道施工 6



风机清洗前 1



风机清洗后 1



风机清洗前 2



风机清洗后 2



风机清洗前 3



风机清洗后 3



风机施工